



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hidria

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|---|-----------------------|
| R09R-3130HA-4M-3509 | Ventilador axial |
| R10R-40APS-ES50B-02A01 | Ventilador axial |
| R09R-3530HP-4M-4231 | Ventilador axial |
| R09R-3330HA-4M-4259 (0309-4-1127) | fã |
| R11R-45EPA-6M-5105 | VENTILADOR AXIAL |
| R09R-3530HA-4T-4258 | Fã |
| 0311-4-0001 | ventilador (completo) |
| R09R-3330HA-4M-4259 | ventilador axial |
| R13R-5030HA-4T2-70101 | Ventilador axial |
| R13R-5030HP-4T2-7056 | Ventilador axial |
| WALL PLATE D.500 HIDRIA | |
| R09R-2525A-2M-3551 | Ventilador axial |
| R09P-3030HP-4M-2543 | VENTILADOR AXIAL |
| R11R-45EPA-6M-5114/4 | Ventilador axial |
| R09R-3530HA-4M-4237 | Ventilador axial |
| R11R-45EPA-6M-510 | VENTILADOR AXIAL |
| R11R-45LPS-4M-5150 | ventilador |
| R11R-40LPS-4M-5150 | Ventilador axial |
| R09R-2525P-4M-2516 | ventilador |
| R09R-3030HA-4M-2543 | Ventilador axial |
| R09R-2525A-4M-2516 / C0507046 | ventilador axial |
| R09R-3530HA-4M-4231 | Ventilador |
| R11R-45SPS-6M-5761 | ventilador axial |
| R09R-3532HA-4T-4258 | |
| SN: 5035OL5816 / R13R-5030HA-6T2-5060 | VENTILADOR AXIAL |
| R11R-45LPS-4T-5757 | Ventilador axial |
| 5035OL5844 - R13R-6330HP-6T2-9083 | VENTILADOR AXIAL |
| R09P-3030HA-4M-2543 | Ventilador axial |
| R11R-45LPB-4M-5150 | VENTILADOR |
| R09R-3530HP-4M-4237 HIDRIA | FÃ |
| R11R-4525A-4M-5769 | FÃ |
| R13R-6330HA-6T2-7042 | Ventilador |
| R11R-45LPB-4T-5755 | ventilador |
| R11R-42LPS-4M-5150 | ventilador axial |
| R09R-2528P-4M-2516 | |

| produtos | Descrição |
|--|------------------------------------|
| R09R-3330HA-4M-4259 HIDRIA | Ventilador axial |
| R09R-3530HP-4M-4237 | Ventilador axial |
| R13R-5630HA-6T2-7008 | Ventilador axial |
| R11R-40LPS-4T-3854 | Ventilador |
| R09R-3030HP-4M-2543 | Ventilador axial |
| R11R-40LPS-4T-5762 | Motor do ventilador |
| R11R-45LPS-4M-5105 | VENTILADOR AXIAL |
| R11R-4030A-4T2-3830 | |
| R11R-4035A-4T2-5745 | |
| TERMINAL BOX R11/R13 | Caixa de terminais |
| R11R-40LPB-4T-3854 | Ventilador axial |
| R09R-3130HP-4T-3524 | Fã |
| FAN R09R-3530HP-4M-4237 | |
| R09R-3130HP-4M-3509 | Ventilador axial |
| R11R-40LPB-4M-5150 | fã |
| R09R-3530HP-4T-4258 | Ventilador axial |
| R09R-3028P-4M-3509 | fã |
| R09R-3330HP-4M-3542 | Fã |
| S4D 400-AP12-04/B | VENTILADOR AXIAL |
| ROSR-2525P-2M-3510 | |
| R09R-2525P-2M-3510 | Fã |
| R09R-3130HA-4T-3524 | ventilador axial |
| 29 BITZER | ventilador de cabeça de compressor |
| R11R-40EPP-4M-5150 | fã |
| R11R-42LPB-4M-5150 | |
| 34302101 | Ventilador adicional BITZER |
| R10R-45APS-ES50B-09C05 | Ventilador axial |
| P/N: 5035OL5736 , Type: R9R-3530HA-4T-4258 | Ventilador Axial Hidria |
| 0300-6-7102 | |
| R18R-80MPS-ET120B-01A0 | Ventilador axial Hydria |
| R10R-50LPS-ES50B-09C17 | |
| R09R-35APS-ES25C-04B08 | |
| R10R-56LPS-ES50B-04A10 | |
| R10R-63LPS-ES50B-03C11 | |
| R11R-4225A-4M-5715 / C0507081 | Ventilador axial |
| R09R-3132-4M-3510/2K OEM | motor do ventilador |
| R13R-6330HP-6T2-7042 | ventilador |
| R13R-5030HA-4M-7075 | fã |
| R10R-45APB-ES50B-09C05 | ventilador |
| R09P-2025P-2M-1511 | Ventilador de célula de |
| R09R-3132P-4M-3562 | Fã |
| R09E-2525A-2M-3551 | |
| R09-3530HA-4T-4258 | ventilador |

| produtos | Descrição |
|---|--------------------------------|
| 11722650 | |
| S4E 450-AP01-11/S EBM | Ventilador axial |
| 652114 | MOTOR |
| R14P-63APS-ET80B-14B17 | Ventilador axial |
| YWF 4E 350 SESALNI | Fã |
| 0J-VEAS0226A1A0 | VENTILADOR AXIAL |
| R13R-5630HP-6T2-7008 | Fã |
| 652113 | Motor |
| 24111008042 | |
| 420549 | |
| R10R-50APS-ES50B-09C17 | ventilador |
| 01185109 | |
| 04215410 | |
| 31069715 - R09R-3130HA-4M-3509 | VENTILADOR |
| R09R-3030HP-4M-2543 | ventilador axial |
| R09P-3018HP-2M-4248 | Fã |
| 5018BT8890 | ventilador de cabeça adicional |
| R09E-3530HA-4M-4237 SN: 0309-4-1180 | |
| R14R-63APS-ET80B-10C17 | Ventilador axial |
| SN: 0309-4-1023 / 5035OL5736 | Fã |
| 5035OL5718 | |
| R09R-3530A-4T-4250 | Ventilador |
| C0507020 / R13R-5030HA-4T2-70101 | |
| 5035OL5811 | |
| R09R-3132P-4M-3534 (0309-4-0168) | |
| 5018BT8908 / 34302105 | Ventilador |
| 5035OL5725 | fã |
| R11R-4225P-4M-5715 / 5035OL5766 | Ventilador axial |
| R18R-080Mps-ET120B-01A01 | ventilador |
| R18R-80MPS-ET090B-03A01 | Ventilador axial |
| 5035OL5770 | VENTILADOR AXIAL |
| R13R-5630HA-6M-7036 / C0507029 | ventilador axial |
| 5035OL1313/09R-3132A-4M2-3535 | VENTILADOR |
| 5035OL5718/09R-3130HA-4M-3509 | VENTILADOR 09R-3130HA-4M-3509 |