



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Euro Motors Italia

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">COD 4131.0311 - MOT 101M 50150/10</a>	Motor
<a href="#">103B-2025/3Q</a>	Motor
<a href="#">103B 50110/6Q</a>	Motor
<a href="#">103B-5025/2Q</a>	Motor
<a href="#">103B-5080/2Q</a>	Motor
<a href="#">103M-50185/4Q</a>	Motor
<a href="#">104B-3045/1Q</a>	Motor
<a href="#">COD 4137.1201 - MOT 104B 5060/1Q</a>	motor elétrico
<a href="#">105B-4045/2Q</a>	motor
<a href="#">106B-50110/13Q</a>	Motor
<a href="#">106B-5085/1Q</a>	motor
<a href="#">123B-60420/2</a>	Motor
<a href="#">123B 80600/5</a>	Motor
<a href="#">4150.1002</a>	motor
<a href="#">52AV-2001/11</a>	Ventilador
<a href="#">52AV-2001/01</a>	Fã
<a href="#">52AV-2001/1</a>	Motor do ventilador
<a href="#">5-82CE-3016</a>	MOTOR
<a href="#">5-82CE-4025</a>	Motor
<a href="#">82-1305</a>	Motor
<a href="#">5-82CE-2010 (EMI Motors)</a>	Motor
<a href="#">82.2010/130 *4110.3446*</a>	motor
<a href="#">82-3016/12</a>	MOTOR
<a href="#">82E-2011</a>	Motor
<a href="#">83B-2516/8</a>	Motor EMI
<a href="#">83B-3025/2</a>	Motor
<a href="#">0692009613</a>	Motor
<a href="#">83B-4040/1</a>	Motor
<a href="#">A83M-3025/1 ( dont have anymore )</a>	Motor
<a href="#">A83B-3025/1</a>	Motor
<a href="#">A83B-4027/2</a>	Motor
<a href="#">83B-4040/2</a>	Motor
<a href="#">A83B-4050/3</a>	Motor
<a href="#">A83M-3025/1</a>	motor
<a href="#">82UL-3016/25</a>	Motor

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FC83M-2017/3</a>	Motor do ventilador
<a href="#">FC83M-2025/4</a>	Ventilador
<a href="#">GMV FC83B-4027/1</a>	ventilador do motor
<a href="#">FC83M-2025/2</a>	FÃS
<a href="#">FC83M-2012/4</a>	Ventilador
<a href="#">4141.1024 - FC83M 2025/2</a>	ventiladores
<a href="#">83-2025/01</a>	MOTOR DO VENTILADOR
<a href="#">4135.0011</a>	Transformadores
<a href="#">52AV-2001 (EMI Motors)</a>	MOTOR DO VENTILADOR
<a href="#">106B-50110/20Q</a>	Motor
<a href="#">106B- 50110/2Q</a>	220 V, 50 Hz, 1,29 Amps — 113/300 W
<a href="#">106B-50110/25Q *4137.1313*</a>	Motor
<a href="#">106B-4080/7Q</a>	Motor
<a href="#">106B-50110/7Q</a>	Motor
<a href="#">A83B-4040/2</a>	MOTOR
<a href="#">GMV FC83B-4030/1</a>	Ventilador
<a href="#">FC103B-50100/4 OEM</a>	fã trio
<a href="#">FC83M-2025/2 ( 10 pcs)</a>	Motor do ventilador
<a href="#">4136.6002 123B-60420/2</a>	Motor do ventilador
<a href="#">104B-3065/3Q</a>	Motor da unidade AC FCU para andar de hóspedes
<a href="#">103B-50185/8Q</a>	Motor do ventilador
<a href="#">82-1305 /97</a>	Motor do ventilador
<a href="#">MOT 103B 2025/3Q</a>	Peças de motor
<a href="#">Capacitor 2,5 mf</a>	Motor do ventilador
<a href="#">101T-30145</a>	Motor
<a href="#">GMV FC123B-80600/7</a>	motor
<a href="#">4137.1295</a>	MOTOR
<a href="#">FC83M 2025/2 (cod 4141.1024)</a>	VENTILADORES CENTRÍFUGOS PARA FAN COIL
<a href="#">82 4025/5</a>	MOTOR
<a href="#">83-2025/01 for FC83M-2025/2</a>	Peça sobressalente para motores EMI
<a href="#">MOT 104B 3060/1Q</a>	Motor
<a href="#">FC83M-2012/5 special product</a>	Ventilador
<a href="#">B106B-50110/13Q</a>	Motor
<a href="#">A83B-2015</a>	Motor específico do evaporador
<a href="#">A83M-2525</a>	Motor da bobina do ventilador
<a href="#">120FB125/3V</a>	motor
<a href="#">83M-3-4015/01</a>	MOTOR
<a href="#">103M-3030/1 (4131.1703)</a>	motor
<a href="#">52A-2001/5</a>	Motor
<a href="#">103B-50185/1</a>	Motor
<a href="#">106B-5085/9Q</a>	motor
<a href="#">4136.8005 (123B 80600/5) old code/ 123B-80600/17 new code</a>	MOTOR
<a href="#">52A-2001/03</a>	Motor de ventilador

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">MOT 104M 50110/1Q</a>	Motor do ventilador
<a href="#">83B-2018/2</a>	MOTOR DE BOBINA DE VENTILADOR DE EIXO DUPLO
<a href="#">FC83M 2015/13</a>	Ventilador
<a href="#">C5-82CE-1305</a>	MOTOR
<a href="#">4141.1022 – FC83M 2015/13</a>	Motor do ventilador
<a href="#">4127.0217 – A83B 3030/5</a>	MOTOR
<a href="#">Mod. 60/70</a>	EMI FANDECK
<a href="#">101M-40120/R 4131.0221</a>	Motor
<a href="#">133 X 176</a>	Ventilador
<a href="#">104B-50110/1Q</a>	Motor
<a href="#">17802935</a>	MOTOR
<a href="#">FC123B-80600/6</a>	Motor do ventilador
<a href="#">17801019</a>	
<a href="#">103B-4080/1Q</a>	MOTOR
<a href="#">52AV-2001/8</a>	ventilador
<a href="#">4135.0045</a>	Transformador
<a href="#">MTF031RF</a>	ventilador de motor de sopro de geladeira
<a href="#">4135.0031</a>	Transformer 6 velocidades 80VA
<a href="#">A83M-2010/015</a>	Motor
<a href="#">COD 4121.0146 – MOT 83M 3 4015/01</a>	MOTOR
<a href="#">101B-3085/2Q</a>	Motor
<a href="#">COD 4108.5134 – MOT 82UL 4027</a>	Motor
<a href="#">MOT 103B 50185</a>	Motor do ventilador
<a href="#">101B-50100/3Q</a>	Motor
<a href="#">COD 4141.1024 – FC83M 2025/2</a>	Motor do ventilador
<a href="#">101B-50100/1Q</a>	Motor
<a href="#">5-82CE-4025/7</a>	motor do ventilador
<a href="#">4141.1024</a>	MOTOR
<a href="#">FC 123B-60420/3 OEM</a>	Motor do ventilador
<a href="#">FC83M-2521/1</a>	Motor do ventilador
<a href="#">FC83B.2516/7 "3075043"</a>	Motor do ventilador
<a href="#">A83M-2017/02</a>	Motor
<a href="#">0109</a>	Autotransformador
<a href="#">0108</a>	Autotransformador
<a href="#">MTF802RF</a>	MOTOR DA BOBINA DO VENTILADOR
<a href="#">FC 83B-2530/1</a>	Fã
<a href="#">4141.1042</a>	MOTOR
<a href="#">5-82-4025/5</a>	Motor
<a href="#">52AV-2001/17</a>	FÃ
<a href="#">FC83M 2521/2</a>	Ventilador
<a href="#">82E-4020/6</a>	Motor
<a href="#">A83B-3025/5</a>	Motor
<a href="#">5-82CE-2010</a>	Motor

produtos	Descrição
<a href="#">A90M-2009/TA1</a>	Motor
<a href="#">A83B-3030/5</a>	Motor
<a href="#">3FL 50110/6Q</a>	Motor
<a href="#">COD 4150.1002.</a>	Motor
<a href="#">4135.0077</a>	Transformador
<a href="#">104B-50110/11Q old code, new code 104B-50110/1Q</a>	Motor
<a href="#">A83B-3025/17</a>	Motor do ventilador
<a href="#">3BTB20.20.3V.0/1 *40101414/50*</a>	motor
<a href="#">82US-4025 230V 60HZ</a>	Motor
<a href="#">52-2001</a>	Motor
<a href="#">82-2010</a>	Motor
<a href="#">82-3016</a>	Motor
<a href="#">82-4025</a>	Motor
<a href="#">101 M-40120</a>	motor do ventilador
<a href="#">101M-50150/10</a>	motor
<a href="#">104M-50110/1Q</a>	Motor
<a href="#">106B-5085-2 old code/ 1539000047 new code</a>	MOTOR
<a href="#">52AV-2001/13</a>	Motor do ventilador
<a href="#">0692005233</a>	ventilador de motor
<a href="#">5-82-3016</a>	Motor do ventilador
<a href="#">5-82-3016/4   1539000248</a>	Motor do ventilador
<a href="#">5-82CE-1305</a>	Motor
<a href="#">82.4025/12</a>	Motor
<a href="#">82CE-2516/4</a>	Motor do ventilador
<a href="#">82CE-4534/G1</a>	Motor do ventilador
<a href="#">82CE-G-3025/1</a>	Motor
<a href="#">2RV-2010-254-22 *4116.5502*</a>	Motor do ventilador
<a href="#">82RV-2010-254.22P</a>	VENTILADOR
<a href="#">82UL.1304/7 *4108.5211* obsolete, no alternative</a>	Motor
<a href="#">82UL-2009</a>	motor
<a href="#">82UL-3016</a>	Motor
<a href="#">82US-3016</a>	Motor do ventilador
<a href="#">82V.4534/8 / 4111.4609</a>	motor
<a href="#">83-3016/3 *4121.0082*</a>	Motor do ventilador
<a href="#">83-2030/1</a>	Motor
<a href="#">83B-3015/2</a>	Motor do ventilador
<a href="#">83B-3030/1</a>	Motor
<a href="#">83UL-2528 *4121.0115*</a>	Motor do ventilador
<a href="#">A83B.3030/1</a>	Motor
<a href="#">A83B-3027 old code/ A83B-3025/1 new code</a>	Motor do ventilador
<a href="#">A83B-4050/5</a>	Motor
<a href="#">103M-3030/01</a>	motor
<a href="#">COD 4121.0132</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">104B-3045/2Q</a>	MOTOR
<a href="#">COD C01-2A-9626</a>	Motor do ventilador
<a href="#">103B.4080/1Q *4131.2203*</a>	motor
<a href="#">FC83B-3025/5</a>	FANDECK
<a href="#">106B-2035/3Q not available</a>	Motor
<a href="#">A83M-4050/4</a>	Motor
<a href="#">104B-3056/1Q</a>	Motor do ventilador
<a href="#">FC83M-2013/7</a>	Ventilador
<a href="#">A83B-4040/2 OEM</a>	Motor
<a href="#">0692005253</a>	Motor
<a href="#">FC83M-2013/9</a>	Ventilador
<a href="#">FC123B.80600/6 *4141.2786*</a>	
<a href="#">83M-3-3010/01 (4121.0136)</a>	Motor
<a href="#">104B.50110/8Q</a>	Motor
<a href="#">101T.30145 *4133.0605*</a>	Motor
<a href="#">123B.80600/5 *4136.8005* {0692009662}</a>	Motor
<a href="#">106M- 2035</a>	
<a href="#">103B-3050/2Q</a>	Motor do ventilador
<a href="#">FC83M-2017/2</a>	motor
<a href="#">106B-50110/15Q</a>	Motor
<a href="#">FC106B.50110/19</a>	Motor do ventilador
<a href="#">FC83B.2520/3 OEM /</a>	Motor do ventilador
<a href="#">82V-4025/6</a>	Motor
<a href="#">103B-3060/1Q ( not available )</a>	Motor
<a href="#">A83B-4040/3</a>	Motor
<a href="#">104M-50110/3Q</a>	Motor
<a href="#">104B-50100/3Q</a>	Motor do ventilador
<a href="#">52A-2001/12</a>	Ventilador completo
<a href="#">82-2010 / 120</a>	
<a href="#">103B-4080/Q</a>	Motor do ventilador
<a href="#">133-176</a>	Ventilador centrífugo
<a href="#">146-196</a>	Ventilador
<a href="#">146-216</a>	Ventilador
<a href="#">146-240</a>	Ventilador
<a href="#">4135.0112</a>	Transformador
<a href="#">A83B-2015/1</a>	
<a href="#">106B.4080/5Q</a>	Motor
<a href="#">A83B.4030/2 *4127.0313*</a>	Motor
<a href="#">83B-2520/5</a>	motor
<a href="#">83B.2520/1</a>	Motor
<a href="#">FC 83B-4050/4 OEM</a>	Motor do ventilador
<a href="#">2VC.160X196X12.7D</a>	TURBINA
<a href="#">EMI A83B-4030/2</a>	Motor

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">101M-50150/R</a>	MOTORES DE VENTILADOR PARA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL
<a href="#">EMI 82UL-4027 115V 60HZ</a>	motor
<a href="#">6133001344</a>	Fã
<a href="#">FC 83B-4040/3</a>	Motor do ventilador
<a href="#">83D-2535/17</a>	Motor
<a href="#">104B.2020/3 *4131.7801*</a>	Motor
<a href="#">A83B-3035/4</a>	Motor
<a href="#">4135.0011 , 0061</a>	Transformador
<a href="#">FC83M-2010/4</a>	Motor do ventilador
<a href="#">4135.0011 , type 0030</a>	Transformador
<a href="#">Impeller for 83-2030/1</a>	Motor do ventilador
<a href="#">6180004101</a>	Fã
<a href="#">40110400</a>	Unidade de ventilador do motor
<a href="#">6180002512</a>	Fã
<a href="#">104B-5060/1Q</a>	Motor
<a href="#">83M-3-3010/1</a>	Motor
<a href="#">83-2025/3</a>	Motor
<a href="#">FC83B-2015/2</a>	Ventilador
<a href="#">FC83M-2010/9</a>	EMI FANDECK
<a href="#">FC83B-4040/15</a>	VENTILADORES
<a href="#">FC123B.4.600/7</a>	Motor do ventilador
<a href="#">52A-2001/4</a>	Motor de ventilador
<a href="#">83-2015/08</a>	Motor
<a href="#">82CE-2010</a>	Motor
<a href="#">104B-50110/7Q</a>	Motor do ventilador
<a href="#">103M-4095/3Q</a>	Motor
<a href="#">FC 123B-4-250/1 ( OEM )</a>	Motoreinheit
<a href="#">83M-3-4020/01 (4121.0137)</a>	Motor
<a href="#">82UL-1304</a>	MOTOR
<a href="#">4135.0030</a>	Autotransformador
<a href="#">82GV 3025 / 7 4120.3609</a>	Motor do ventilador
<a href="#">101B-4085/2Q</a>	MOTOR
<a href="#">101B-50135/5Q</a>	Motor
<a href="#">3004005225</a>	TRANSFORMADOR DE CARRO
<a href="#">A83B 3027/1</a>	motor
<a href="#">FC83M-2017/7</a>	Ventilador
<a href="#">VA96.30</a>	Ventilador
<a href="#">5-82-4025 (code 4125.0301)</a>	motor
<a href="#">82UL-4027</a>	Motor
<a href="#">82-4020/11</a>	Motor do ventilador
<a href="#">C01-2A-9626 52-2001/01</a>	motor do ventilador
<a href="#">FC 123B-4-600/3 not available</a>	MOTOR
<a href="#">FC103B-5080/2</a>	Ventilador

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">83B-3025/1</a>	MOTOR
<a href="#">FC83B-3030/1</a>	Bobina do ventilador do motor
<a href="#">103B-4080/Q 80/210</a>	Motor do ventilador
<a href="#">FC83M-2010/2</a>	Ventilador
<a href="#">FC 83M-2005/6</a>	Ventilador
<a href="#">101M-50150/R with fixation</a>	motor
<a href="#">82V-4534/10</a>	MOTOR
<a href="#">A83B-2020/2</a>	MOTOR
<a href="#">old code A83B-3030/10</a>	Motor
<a href="#">123B-80600/5 .4136.8005</a>	Motor
<a href="#">A83M-4050/3</a>	Motor
<a href="#">MOT 82 3016/4</a>	Motor
<a href="#">A83B-4050/1</a>	Motor
<a href="#">83B-3025/5</a>	Motor
<a href="#">104B-50110/17Q</a>	MOTOR DO VENTILADOR
<a href="#">A83B-2511/8</a>	Motor
<a href="#">83M-2521/01</a>	motor
<a href="#">A83B-3025/25</a>	motor
<a href="#">4135.0090</a>	transformador
<a href="#">82-4534/17</a>	
<a href="#">FC 83B-3025/1</a>	Motor do ventilador
<a href="#">82D-4534/2 4112.4606</a>	Motor
<a href="#">4101.9001</a>	Pá do ventilador
<a href="#">MODEL: 104B-5060/1Q</a>	Motor
<a href="#">Capacitor for A83B-3025/1</a>	Capacitor
<a href="#">EMI 82UL-3016</a>	Motor do ventilador
<a href="#">EMI A83B-3025/5</a>	Motor
<a href="#">83B-3033/1</a>	Motor
<a href="#">A83M-2013/04</a>	Motor
<a href="#">104B 50110/16Q</a>	Motor
<a href="#">52A-2001/17 OEM</a>	
<a href="#">83-3-2520/02</a>	motor
<a href="#">0043</a>	Transformador
<a href="#">123B-50250/1</a>	Motor
<a href="#">A83B-4030/3</a>	Motor
<a href="#">52AV-2001/3</a>	Ventilador
<a href="#">4102.6502</a>	Ventilador centrífugo
<a href="#">103B-50185/1Q</a>	Motor
<a href="#">52A-2001/06</a>	Fã
<a href="#">0029</a>	transformador
<a href="#">FC83M-2020/3</a>	Ventilador
<a href="#">82E-3016/45</a>	motor
<a href="#">52A-2001/18</a>	Fã



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">126B-5080/2</a>	Motor
<a href="#">4135.0055</a>	AUTOTRANSFORMADOR
<a href="#">101B-50135/2Q</a>	Motor
<a href="#">4135.0063</a>	Transformador
<a href="#">A83B-2530/12</a>	Motor
<a href="#">3075056</a>	Ventilador
<a href="#">GMV FC126B-5080/4 *4141.3055*</a>	Unidade de ventilador
<a href="#">A83M-3035/1</a>	Motor
<a href="#">52AV-2001/21</a>	Ventilador
<a href="#">104B-50115/2Q</a>	Motor
<a href="#">103B-6-2020/1Q</a>	Motor
<a href="#">103B-65185/3Q</a>	Motor
<a href="#">4137.1608</a>	Motor
<a href="#">4135.0012</a>	Transformador
<a href="#">22321101</a>	capacitor
<a href="#">180x240</a>	helice para motor
<a href="#">103B-3050/1Q</a>	Motor
<a href="#">0692009728</a>	motor
<a href="#">KL60 OEM</a>	motores de ventilação
<a href="#">52-2001/01</a>	Motor do ventilador
<a href="#">FC123B-80600/59 *4185.5018*</a>	unidade de ventilador completa para fan coils
<a href="#">146x300</a>	Ventilador
<a href="#">83-3030/1</a>	Motor
<a href="#">52A-2001/10</a>	Ventilador
<a href="#">52AV-2001/28</a>	
<a href="#">105M-3025/2Q</a>	Motor
<a href="#">EMI 82UL-3016/25</a>	motor
<a href="#">EMI 104B-50110/1Q</a>	MOTOR
<a href="#">EMI 123B-60420/2</a>	MOTOR
<a href="#">FC 106B-50110/16</a>	Ventilador
<a href="#">101B-50110/2Q</a>	Motor
<a href="#">83M.3.3010/O1 "3074061" *4121.0136*</a>	
<a href="#">103M-65135/2Q</a>	
<a href="#">104M-4055/2Q</a>	Motor
<a href="#">40110442</a>	
<a href="#">127B-60160/2</a>	motor do ventilador
<a href="#">FC 123B-60250/12</a>	
<a href="#">FC83M-2015/24</a>	
<a href="#">FC83B-2020/4 3075055</a>	Ventilador
<a href="#">FC105B-50135/4 3071213</a>	DECK DE VENTILADORES
<a href="#">101B-5080/2Q</a>	Motor
<a href="#">3177.6503</a>	suporte de montagem do motor.
<a href="#">VA200/28</a>	Ventilador

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FEC101B-20130/30</a>	
<a href="#">FC103B-5025/1</a>	Ventilador
<a href="#">124B-80600/3</a>	MOTOR
<a href="#">EMI 83-2015/08</a>	Motor
<a href="#">124B-80190/3</a>	Motor
<a href="#">103M-2025/1Q</a>	Motor
<a href="#">101B-5090/1Q</a>	MOTOR
<a href="#">GMV FC83B-2015/26 "3075054" *4141.1380*</a>	
<a href="#">101B-4060/4Q</a>	Motor
<a href="#">101B-3085/1Q + 0090</a>	Motor+transformador
<a href="#">EMI 52-2001/4</a>	motor
<a href="#">82CE-4025/22 *4128.4415*</a>	Motor
<a href="#">101B-3085/1Q</a>	Motor
<a href="#">4108.0111 82US-3016/82E-3016</a>	Motor
<a href="#">82-3016/02</a>	Motor
<a href="#">83M-3-4015/1</a>	Motor
<a href="#">FC 83M-2013/9-O3</a>	VENTILADOR DO MOTOR
<a href="#">MIL-DTL-83528</a>	Junta EMI com seção completa do canal.
<a href="#">COD 5 82 3016/4</a>	
<a href="#">COD 5 82 3016</a>	
<a href="#">82E-3045 / 45</a>	Motor
<a href="#">A83B-4040/7</a>	Motor
<a href="#">EMI 3073001 EC90M-2590/1</a>	MOTOR
<a href="#">4127.0015</a>	Motori
<a href="#">3075059 FC 103B-4085/1</a>	
<a href="#">105B-65135/1Q</a>	MOTOR
<a href="#">127b-60160/5</a>	
<a href="#">105M-3025/5Q</a>	Motor
<a href="#">FC 123B-60420/2</a>	motor
<a href="#">82UL-2515</a>	MOTOR
<a href="#">3075059 FC103B-4075/1</a>	
<a href="#">83US-3035/4 *4106.0008*</a>	Motor
<a href="#">6917006523</a>	MOTOR
<a href="#">1539000088</a>	
<a href="#">EMI 101B-4085/2Q</a>	motor
<a href="#">52AV-2001/9</a>	
<a href="#">FC125B-6095/1</a>	Fã
<a href="#">EMI FC83B-4040/15</a>	Fãs
<a href="#">EMI A83B-4050/1</a>	
<a href="#">FC 83M-2013/15</a>	VENTILADOR
<a href="#">106B-4055/3Q</a>	Motores de ventila
<a href="#">1539000216</a>	MOTOR
<a href="#">FC83M-2007/15</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">5-82CE-2010 230V 50/60HZ</a>	MOTOR
<a href="#">82UL-4027 115V60HZ</a>	Motor
<a href="#">MAK-D132MP2/4B5#0003</a>	
<a href="#">GMV FC83M-2017/15 *4141.1085*</a>	
<a href="#">FC83M-2007/2</a>	Fã
<a href="#">EMI 82UL-3016 115V 60HZ</a>	motor
<a href="#">VEN030209.1</a>	
<a href="#">133-148</a>	VENTILADOR
<a href="#">133-240</a>	VENTILADOR
<a href="#">1539000133   0092</a>	
<a href="#">104B-50100/4Q</a>	motor
<a href="#">1893006006   GMV 3BTB.CO.35.40.A.0/5 "SETEM150.01" *40171640*</a>	
<a href="#">105M.3025/2</a>	Motor
<a href="#">EMI 82-4534/17</a>	Motor
<a href="#">82CE-2516/4   1539000248</a>	Motor
<a href="#">FC 83B-3025/7 (Cod.730100240)   1539001010 OEM</a>	Ventilador (completo)
<a href="#">106B-50110/26Q</a>	Motor
<a href="#">7SM3200L4</a>	MOTOR
<a href="#">1539000500</a>	Quadro de motorista
<a href="#">4139.8021</a>	PLACAS ELETRÔNICAS
<a href="#">1643001000</a>	FILTRO DE ENERGIA
<a href="#">1643000999</a>	FILTRO DE ENERGIA
<a href="#">1643000998</a>	CAIXA DE NÚCLEO DE FERRITE
<a href="#">123B-80600/17</a>	MOTOR
<a href="#">FC123B80600/62 *4185.5035*</a>	
<a href="#">123B-80600/18 *4136.8023*</a>	Motor
<a href="#">A83B-4033/4</a>	MOTOR
<a href="#">106B-5085/7Q</a>	
<a href="#">1539000258</a>	Motor
<a href="#">1847000260</a>	
<a href="#">1539000263</a>	Fã
<a href="#">6180002885</a>	Fã
<a href="#">1539000261</a>	Motor
<a href="#">1539000350</a>	Fã
<a href="#">1539000262</a>	Motor
<a href="#">6180003994</a>	Motor
<a href="#">1539000266</a>	
<a href="#">1539000267</a>	Motor
<a href="#">A83B-4030/2</a>	Motor
<a href="#">101B-3055/1Q</a>	motor
<a href="#">104B-3060/1Q</a>	MOTOR
<a href="#">52AV-2001/27</a>	Fã
<a href="#">82-4534/42</a>	MOTOR

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">82UL-3025</a>	
<a href="#">GMV FC127B-80190/1 *4185.9001*</a>	
<a href="#">127B-60160/4</a>	
<a href="#">103B-5060/3Q *4137.1219*</a>	Motor
<a href="#">6616505 *4135.0090*</a>	Transformador de carro
<a href="#">A83B-2520/3 *4127.0131*</a>	
<a href="#">101B-4070/1Q *4137.0833*</a>	Motor
<a href="#">GMV FC83B-3030/2</a>	
<a href="#">82E-4020/6 *4126.2332*</a>	Motor
<a href="#">GMV FC106B-50110/7 *4141.2578*</a>	
<a href="#">3075054 / FC83B-2015/26</a>	
<a href="#">FC83B-3033/1 3075044</a>	unidade de ventilador
<a href="#">A83B-3025/10 *4127.0235*</a>	Motor
<a href="#">4135.0120</a>	
<a href="#">83-3035/6</a>	Motor
<a href="#">123B-50250/38</a>	
<a href="#">4012018</a>	
<a href="#">GRID DIAMETER 300</a>	
<a href="#">FC124B-80600/1 *4141.2948*</a>	Motor do ventilador
<a href="#">FC104B-50110/24</a>	VENTILADOR
<a href="#">A90M-2522/F3</a>	motor de ventilador
<a href="#">GMV FC125B.60420/6 *4181.4015*</a>	
<a href="#">K48430MO2143</a>	
<a href="#">GMV FC106B-50110/19 *4141.2741*</a>	
<a href="#">82GV.4534/1 *4120.4601*</a>	Motor
<a href="#">101M-5080/4Q *4137.1358*</a>	Motor
<a href="#">GMV FC83M-2025/1 *4141.1012*</a>	
<a href="#">FC123B-4-420/10</a>	
<a href="#">A83B-2530/2</a>	
<a href="#">A83B-2013/3</a>	Motor
<a href="#">GMV FC 83B-2533/4 *4141.3214*</a>	
<a href="#">83B-2533 *4130.2116*</a>	Motor
<a href="#">A83B-3025/6 *4127.0223*</a>	
<a href="#">FC83B-3025/12</a>	ventilador completo
<a href="#">FC 127B-50105/2 * 4141.3145*</a>	
<a href="#">A90M-2522/F2</a>	MOTOR
<a href="#">FEC101B-20130/22</a>	VENTILADOR COMPLETO
<a href="#">EC10B-20130/17</a>	MOTOR
<a href="#">GMV FC83B-2010/4 *4141.1316*</a>	Motor
<a href="#">82D-2010/V-6</a>	motor
<a href="#">FC123B-50250/53 *4141.3136*</a>	
<a href="#">83-4019/1</a>	
<a href="#">EMI 83B-3033/1</a>	MOTOR

produtos	Descrição
<a href="#">GMV FC105B-65105/1 *4171.4011*</a>	
<a href="#">180222</a>	placas de inversor
<a href="#">146X240</a>	VENTILADOR
<a href="#">82CE-4025/26 *4128.4418*</a>	Motor
<a href="#">FC83M-2010 / 3075053</a>	Ventilador completo
<a href="#">82V - 3016/O11</a>	motor
<a href="#">FC83B-2530 / 3075056</a>	
<a href="#">83-3035/3 *4121.0147*</a>	Motor
<a href="#">106B-5090/5Q *4137.1248*</a>	Motor
<a href="#">106B-4075/3Q *4131.8803*</a>	Motor
<a href="#">GMV FC101B-6565/1 "42EM505192MA" *4141.3152*</a>	Motor
<a href="#">3075057</a>	VENTILADOR COMPLETO (FANDECK)
<a href="#">GMV FC83B.2530/1 "3075044" *4141.1344*</a>	
<a href="#">103B-5025Q</a>	
<a href="#">82E-3016/11</a>	Motor
<a href="#">105B-65135/1Q *4137.1602*</a>	Motor
<a href="#">GMV FC126B-5080/1 *4141.3083*</a>	
<a href="#">FC 83B-2516/2</a>	fã
<a href="#">fan blade for 52A-2001/1</a>	
<a href="#">EMI 83B-2533</a>	motor
<a href="#">FEC 101B-65370/10P</a>	
<a href="#">52A-2001/12 motor + mounting bracket</a>	
<a href="#">A0060450017</a>	GRUPO MOTOR
<a href="#">A0060450018</a>	GRUPO MOTOR
<a href="#">P/N 103B-50110/6Q</a>	motor
<a href="#">31070030</a>	
<a href="#">4139.5137</a>	Motorista
<a href="#">4135.0089</a>	
<a href="#">3075058 FC103B-4060/3</a>	
<a href="#">105B-5090/2Q *4137.1240*</a>	
<a href="#">0073</a>	
<a href="#">Cod.133x176</a>	
<a href="#">FC83B-4050/21</a>	
<a href="#">124B-80600/2</a>	motor
<a href="#">EMI 103B-50110/6Q</a>	motor
<a href="#">GMV FC83M.2015/16 *4141.1031*</a>	
<a href="#">GMV FC83B.3025/5 *4141.1246*</a>	
<a href="#">A83B-4050/1</a>	MOTOR
<a href="#">EC90M-2560/1</a>	motor
<a href="#">31200101</a>	
<a href="#">GMV FC83B-2013/5 *4141.1445*</a>	
<a href="#">0034</a>	transformador
<a href="#">0024</a>	AUTOTRANSFORMADOR

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FC103B-50185/16</a>	
<a href="#">106B-50110/11</a>	
<a href="#">A83B-2520/4</a>	
<a href="#">15KW 2P T400/690V HA160 B3 YE3-160L-4</a>	
<a href="#">104B-50115/2Q / 4137.1205</a>	motor
<a href="#">103M-50110/2Q *4137.1312*</a>	motor elétrico para bobina de ventilador
<a href="#">M4Q045EA0175</a>	motor
<a href="#">106B-3055/8Q *4137.0468/S*</a>	motor
<a href="#">MOTORE 104B-3045/2Q</a>	
<a href="#">EMI 82-3016/12</a>	
<a href="#">83B 4040/1 4130.3802</a>	motor
<a href="#">FC 83M-2010/7-02</a>	motor
<a href="#">FC83B-4040/15 BRIO 60 *4141.1358*</a>	
<a href="#">31200086</a>	
<a href="#">FC83M-2010/7 *4141.1111*</a>	
<a href="#">FC123B-60420/33</a>	UNIDADE DE VENTILADOR